Minera Panamá

Copia

Orden de Trabajo: 33860

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00033860
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 11/02/2016
OT fecha/hora impresion: 13/02/2016 16:40:36

Detalles del Equipo

Equipo:	HT147 740B EJ CAT	Descripcion:	HT TRUCKS
Serie:	L4F00511	Frente de Trabajo:	
Horometro:	3,273.00	Fecha/Hr. Requerida:	14/02/2016 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: 740B EJ - MAINTENANCE - 250HRS
Sistema: Grupo: Teller:
Tecnico: Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO

Realizado (SI/NO)

Backlog: Conseguir bombillo de parqueo

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable: Mantenimiento PM. 1

Trabajo Realizado: Cambio de aceite y filtro de aceite filtro de aire primario rellena bomba de engrase y engrasar todos los puntos que tiene grasera Chequeo general de todas las luces

Observaciones: bombillo de parqueo quemado Consegui para instalar.

HOROMETRO: 3281.1

INICIO (fecha/hora): 8:30 AM. | FINAL (fecha/hora): 10:30 AM

FIRMA: Jose Flores Prado

NOMBRE

TECNICO LIDER (CAPATAZ)

Juan Trujillo

SUPERVISOR